

**PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.**

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –  
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

**Exportadora Los Fiordos Ltda**

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)  
Puerto Montt

**Descripción**

MPO 29 de Mayo de 2022

Exportadora Los Fiordos Ltda (Los Fiordos)

Intervención: Erwin Carrasco - Enzo Scilla - Total: 13:30

**Fecha : 29/05/2022 09:00 - Duración : 13:30**

**Tareas Realizadas:**

**CNV-TRF- 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007**

- Se realizó inspección general del equipo, limpieza de los elementos que se encontraban (trozos de plástico, poliestireno, polvo) en las transferencias, se encontraban sin daños, sin ruidos extraños. Revisión de conexionado neumático y apriete de los pernos de las transferencias.

**CNV-CAJ-201 (Transportador rechazo de cajas)**

- Se realizó revisión de sensores, reapriete del soporte y ajuste, revisión y limpieza de eje, correas polycord y limpieza y lubricación de rodamientos

**EQP-EMP- 001 - 002 - 003 - 004**

- Se realizó limpieza y lubricación de guías en los cilindros, revisión de conexiones neumáticas de los cilindros y regulador de presión

**Celda 1 y 2 - Soco System**

- Se realizó inspección del estado de los sensores, reapriete de su soporte y ajuste en los que fue necesario, al igual que la limpieza en sensores.

- Se realizó ajuste de parada de emergencia que se encontraba suelta en el dispensador de pallets (soco system)

**EQP-DR-101 (Gripper R1)**

- Se realizó respriete de conectores, pernos, mangueras neumáticas y sensores en el gripper del robot 1, se solucionó también algunos despegues que tenía la paleta del gripper, se cree que por colisiones.

**Barreras de seguridad A y B**

- Se realizó limpieza de las barreras, revisión de pernos, reapriete y limpieza de óxido. se verificó estado de sensores y reapriete de sus conexiones

**Cam 1 - 2 - 3 - 4 (Alimentación de cajas)**

- Se realizó limpieza de cámaras cognex, revisión del soporte y reapriete de los pernos del soporte, reapriete de tornillos de la cámara y revisión de conexiones.

**Cerradura (cerco perimetral)**

- Se realizó limpieza de mecanismos de la cerradura, limpieza del óxido de partes metálicas expuestas y se realizó limpieza y reapriete de terminales en Interruptor Guardlock con bloqueo de protección.

**Tareas especiales:**

- Para Gripper R1 se hizo entrega de paletas recauchadas.

- Se intervino la solución para la creación de nuevos formatos solicitados de cajas.

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: