

PAT

INDUSTRIAL SOLUTIONS
Piensa Applied Technologies S.A.

RUT: 76.065.206-7



Av. Américo Vespucio 1385, módulo 33, Parque Empresarial Spacioflex, Santiago

Fono: 56-2-2603-5423

Email: info@patindustrial.com

Reporte de Servicio (RS)

RS N° 508

DATOS CLIENTE	Razon Social Empresa: LMPC Tissue S.A						RUT: 96.529.310-8											
	Dirección del Servicio: AV. Eggaguirre 01098						Comuna: puente Alto											
	Identificación Planta:				Depto.:		Sala: Paletizado Automático											
	Ciudad: Santiago		Nombre Contacto: Juan Pablo Gutierrez				Teléfono:		Mail:									
DATOS LLAMADA	Fecha Llamado:		Hora Llamado:		Código de Llamada:		ID Rep. Técnico:		Nombre Rep. Técnico:									
	Servicio Solicitado: <input type="checkbox"/> Mant. Prevent. <input type="checkbox"/> Cambio Repuest. <input type="checkbox"/> Mant. Correctivo <input type="checkbox"/> Prog. Formato <input checked="" type="checkbox"/> Asist. Técnica										Código Servicio (EM, PM, MD, STR, STP)							
	Otro (indicar):																	
	Codigo de Síntoma:		Descripción Síntoma: Múltiples Alarmas al iniciar Robot isla 2															
TECNICO	ID Rep. Técnico:		Nombre Rep. Técnico PAT: Luciano Vignolo						Fecha Servicio: 14/01/2021		Hora Inicio Servicio: 9:30							
	Hora Inicio Viaje:		Km Inicial		Hora Llegada Inst.		Km Final		Total Kms		Continuación RS #:		Vehículo:					
	Plan de Servicio		Prim. Actividad		Tiempo		I.C.I		Seg. Actividad		Tiempo		Terc. Actividad		Tiempo			
FALLA	Nombre Contacto (Planta): Juan Pablo Gutierrez						Teléfono:		Mail:									
	Código Falla		Descripción Falla: - Tarjeta motor modo 12 con problemas en comunicación Profibus - Gripper arranca en estado cerrado															
DATOS EQUIPO	Modelo Equipo: Motoman Yaskawa				N° de Serie / TAG				Fecha Fabricación		Observación:							
	Modelo Controlador: XRC				N° de Serie / TAG				Observación:									
	Otro Equipo				N° de Serie / TAG				Observación:									
	Otro Equipo				N° de Serie / TAG				Observación:									
REPUESTOS	Descripción Repuesto												Cantidad		Procedencia			
DESCRIPCION SERVICIO	Código Servicio Realizado				Hora Término: 18:45		Fecha Término: 14/01/2021		Total Horas (In-Situ) Servicio: 9:15									
	Servicio realizado / Observaciones: - Se revisa estado de Sensores en Salida Línea 6 - Se detecta problemas de comunicación con PLC - Se crea Nuevo programa que deshabilita línea 6 (Alarmas) - Se prueba apertura de gripper mediante Software																	
FIRMAS	Representante PAT: Luciano Vignolo						Cliente 1: Juan P. Guzmán						Cliente 2:					
	RUT: 19.066.434-1						RUT: 12.386.411-9						RUT:					
	Firma representante PAT: 						Firma representante Cliente: 						Firma representante Cliente:					