

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

Exportadora Los Fiordos Ltda

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)
Puerto Montt

9:30 a 19:00

Descripción

MPO 29/11/20 - Total: 22:45

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 02:00

Revisión y apriete de polines motorizados, solución completa, exceptuando polines filete, no se puede acceder por reja.

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 02:00

Revisión TRFs solución, cambio de correa cortada TRF001

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 00:30

Revisión cinta de rechazo

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 01:00

Revisión, limpieza y lubricación empujadores de la solución

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 01:00

Revisión y alineación de sensores de la celda

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 02:00

Revisión carros y portacadena. Hallazgo: carro celda 1 pieza enganche portacadena a carro roto. se repara pegando, se cotizará el repuesto

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 01:00

Revisión sensores inductivos para posicionamiento de carro y leva. Hallazgo: carro 2 perno suelto y rodado sujeción de taca, se repara.

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 00:15

Entrega de compras: llaves IRC5 y sensores gripper

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 02:00

Revisión de sistema de manejo de cables gripper, lubricación. Sin Hallazgos

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 02:00

Limpieza de paletas de gripper por acumulación de pegamento

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 01:00

Limpieza paño seco barreras de seguridad

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 02:00

Revisión problema sábado, polín invertido y luego no funciona...estrangulamiento de cable. Se revisa polín encontrando daños en el cable, se procede a cambio de polín, como no hay existencia de repuesto crítico, se cambia por zona TRF007 donde no se ocupa.

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 03:00

Instalación guía infeed 4

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 00:30

Entrega de fuente de poder en reparación, repuesto nuevo. Instalación de fuente de poder

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 01:00

UPGRADE: instalación de sensor para caja tipo 3 en infeed 1, ajuste

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 01:00

UPGRADE: modificación posicionamiento pallet para generar espacio previo a dispensador

Fecha : 29/11/2020 00:00 - Duración : 00:30

Limpieza de celosías de tableros

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: