

**PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.**

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –  
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

**Exportadora Los Fiordos Ltda**

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)  
Puerto Montt

Presta apoyo Victor Nuñez e Ignacio (operador)

**Descripción**

MPO 11/07/2021 - Total: 19:30

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 01:00**

Revision transportador de rechazo, polycord y separadores. Hallazgo: se observa que algunos polines han perdido fuerza (aprox 6) por desgaste en pieza azul/polycord, se procederá a estudiar soluciones

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 00:30**

Limpieza, revisión y lubricación EQP\_EMP\_004

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 02:00**

Revision apriete barandas de pallets en toda la solución (personal de planta)

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 02:00**

Limpieza transferencias de la solución

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 01:00**

Revision de carros, leva de carros y cadena portacable (completa, firme y que no este desgastando cable por roce)

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 01:00**

Limpieza y lubricación de stoppers de la solución

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 01:00**

Alineación de sensores de la solución. Limpieza de reflectores de celda 2 con antiempañante (a prueba)

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 00:30**

Limpieza de filtros ventiladores de tableros. Se recomienda cambiar esteras ya que se encuentran saturadas.

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 02:00**

Revision en detalle de grippers: Revisión apriete pernos de gripper y sensores finales de carrera. Limpieza y lubricación de guías lineales.

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 02:00**

Limpieza y revisión de paletas de grippers. Hallazgos: se observa desgaste en goma de paletas, en especial en gripper 1. Se recomienda en proximo mantenimiento realizar cambio (repuesto crítico)

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 02:00**

Limpieza, revisión y lubricación de sistema de manejo de cables. Hallazgo: pequeña filtración en de aceite en R1 proveniente de tapon de salida. Se procederá a cambiar tapón, repuesto en proceso de despacho.

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 00:30**

Limpieza paño seco barreras y sensores de muteo de la solución

**Fecha : 11/07/2021 00:00 - Duración : 02:00**

Pruebas cambio de etiqueta QR a Codigo Barras, cambio en configuración de cámara 4 para que lea codigos de barras y discrimine por cantidad de digitos, codigo 2d se conserva.

**Fecha : 13/07/2021 00:00 - Duración : 02:00**

Revisión funcionamiento dispensador de pallets, se ajusta restrictor para que ambas columnas se muevan parejas. Revisión interna general. Cambio seguros segers de cilindro neumatico (se encontraba pendiente)

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: