

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

Exportadora Los Fiordos Ltda

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)
Puerto Montt

Apoya Erwin Carrasco

Descripción

MPO 16/01/2022 - Total: 18:00

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 00:15

Limpieza de barreras de seguridad, ambas celdas

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 03:00

Cambio en correas TRF007, posición 1 y 3

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 01:00

Limpieza, revisión y lubricación sistema manejo de cables grippers

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 02:00

Revisión de estado general de gripper, cables, conectores, limpieza de paletas, apriete de tuerca y lubricación correa de transmisión

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 01:00

Reapriete pilares barreras de seguridad en ambas celdas

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 02:00

Limpieza y revisión general transferencias de la solución

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 00:45

Limpieza de celosías de tableros

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 01:30

Cambio de aceite en motor reductor CNV_CAJ_201 (SEW modelo R17)

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 01:00

Pruebas de caja tipo 2 en robot 2 para comprar estabilidad (modalidad caja desconocida)

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 00:30

Limpieza a camaras lectoras de código

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 01:00

Alineación de sensores transportadores de pallet

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 00:30

Limpieza de sensores opticos asociados a transferencia

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 00:30

Revisión dificultad sensor posición Hook cerrado, se observa pequeña desalineación, se modifica posición sensor

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 01:00

Revisión nivel de aceite eje 1 en ambos robots, inspección visual a perdida de aceite en eje 1 robot 1, limpieza de aceite en base del robot

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 01:00

Revisión problema reportado caída barrera celda 1, se revisa sin hallazgos, se realizó reapriete de base, mantener en observación

Fecha : 16/01/2022 00:00 - Duración : 01:00

Revisión, limpieza y lubricación de stoppers de ambas celdas

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: