

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

Exportadora Los Fiordos Ltda

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)
Puerto Montt

MPO Domingo 26 de junio

Descripción

MPO Salmonera Los Fiordos

26 de junio del 2022

Intervención: Erwin Carrasco - Total: 08:00

Fecha : 26/06/2022 00:00 - Duración : 08:00

Tareas realizadas:

- Se realizó mantenimiento en las barreras de seguridad (A y B) inspecciones, limpieza, apriete de soporte de sensores y limpieza de sensores y prueba de sensores de muteo
- Se realizó limpieza celosías y retiro de polvo en los componentes de los tableros
- Se realizó revisión de cableado y reapriete de terminales de todos los componentes en los tableros eléctricos (3). Se encontraron cables sin ferrul, se pusieron ferrules faltantes
- Se realizó limpieza en paletas del Gripper en R1, revisión de sensores en general y reapriete de pernos
- Se realizó limpieza y lubricación en bandeja de ruteo de cables y limpieza de cables (se encontraban con bastante contaminación tanto cables como la placa de teflón) gripper R1
- Se hizo inspección general de sensores, reapriete en los soportes y ajuste en los que fue necesario, varios sensores desalineados, soportes deformes por golpes en celda 1 y 2 y soco system entrada de pallet
- Se realizaron inspecciones generales en carros transportadores de pallet. Se le realizó a la solución limpieza en sensores inductivos, se revisó conexiones
- Se revisó cadena porta cables en ambos carros y se encontró daños en cable de control de carro N2. La reparación momentánea del cable y reposición de los eslabones, dejando también con amarras en los costados de cada eslabon faltante para evitar perdidas durante operaciones sigue intacta, se sugerirá cambio prox, MPO
- Se realizó limpieza y lubricación de mecanismo de las puertas de seguridad y reapriete cables de switch de cerradura
- Se hizo limpieza y lubricación de los cilindros actuadores neumáticos en infeeds, revisión sensores y limpieza
- Se realizó limpieza en TRF05, se encontraba con bastante suciedad tanto en la base como en las ruedas
- Se realizó limpieza y engrase de guías de desplazamiento en gripper r1

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: