

INGENIERIA DESIMAT LIMITADA



CASA MATRIZ AV. PUERTO VESPUCCIO 9670 - PUDAHUEL - SANTIAGO
TELÉFONO (56) 22585 1200 - FAX: (56) 22747 0153
E - mail: ventashile@desimat.cl / www.desimat.cl
SUCURSAL CASTELLON 941 - CONCEPCION - TEL/FAX (41) 2219978
E - mail: concepcion@desimat.cl

IMPORTACION, FABRICACION, VENTA Y COMERCIALIZACION DE
MATERIALES ELECTRICOS
DESARROLLO Y ESTUDIO DE PROYECTOS INGENIERIA
MONTAJE E INSTALACION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS



R.U.T.: 78131420-K
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 330409

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	:PAT S.A.	Fecha Emisión	:19-11-2021
R.U.T.	:76.065.206-7	Comuna	:HUECHURABA
Dirección	:AV. DEL VALLE SUR N° 534	Ciudad	:SANTIAGO
Giro	:SOLUCIONES DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA	Forma de Pago	:Credito
Fono		Condiciones de pago	:30 DÍAS FECHA FACTURA
		Vendedor	:ALEXIS GUERRERO

Cantidad	Código	Descripción	P. Unit. \$	Total \$
1.00	BM01503	BM TERMINAL FERRULER 1MM2X10MM 1000 UD	10.535	10.535
1.00	BM01505	BM TERMINAL FERRULER 1,5MM2X10MM 1000 UD	13.325	13.325
1.00	BM00508	BM FERRULER GRIS 4,0MM2x10MM 200UD	4.104	4.104
1.00	BM00612	BM FERRULER 10MM2x12MM ROJO 50UD	1.800	1.800
3.00	BMN2025	BM AMARRA PLAST.NG HF/UV 200x2,5MM 100UD	1.193	3.580
3.00	BMN2936	BM AMARRA PLAST.NG HF/UV 290x3,6MM 100UD	2.430	7.290
4.00	53019050	TUERCA HEXAGONAL POLIAMIDA GRIS GMP-GL 21	212	847
2.00	BMGBS095SN	BM TERM.NEGRO 2:1 9,5/4,5MM 1MT	1.109	2.218
1.00	BMGBS127SN	BM TERM.NEGRO 2:1 12,7/6,5MM 1MT	1.213	1.213
	E			

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	PO2111-1012	18-11-2021	

MONTO EXENTO:	0
Neto:	44.912
19% I.V.A.:	8.533
TOTAL:	53.445

CANCELADO

p. INGENIERIA DESIMAT LTDA.

"No reclamandose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada" (Artículo 160 del Código de Comercio). El no pago oportuno de esta factura, devengará el interés máximo convencional por cada día de atraso.

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO EXTENDIDO A: INGENIERIA DESIMAT LTDA.



Timbre Electrónico SII
Res. 127 del 01/09/2009 - Verifique documento:
www.sii.cl

