

**PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.**

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –  
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

**Exportadora Los Fiordos Ltda**

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)  
Puerto Montt

Iniciado a las 8:00 hrs, finalizado a las 19:00 hrs

**Descripción**

MPO 31/05/2020 - Total: 19:30

**Fecha : 31/05/2020 08:00 - Duración : 04:00**

Conexion de UPS en tablero general y tablero celda 2

**Fecha : 31/05/2020 09:00 - Duración : 00:30**

Instalación protección para zapatilla barrera de seguridad

**Fecha : 31/05/2020 09:00 - Duración : 01:00**

Revisión y limpieza de transferencias

**Fecha : 31/05/2020 10:00 - Duración : 01:00**

Revisión de anclajes outfeeds

**Fecha : 31/05/2020 11:00 - Duración : 00:45**

Revisión de polycords de infeeds

**Fecha : 31/05/2020 11:00 - Duración : 01:45**

Revisión de grippers hallazgo: un orificio rodado en soporte paletas de R2

**Fecha : 31/05/2020 12:00 - Duración : 01:00**

Revisión, limpieza y peinado de cables en barreras de seguridad outfeeds

**Fecha : 31/05/2020 14:00 - Duración : 04:00**

Revisión de Carros, en celda 2 se aprecia cable gastado por desprendimiento de protector y roce de cadena portacable directamente con cable. Se instala una nueva protección y se cambia el cable.

**Fecha : 31/05/2020 15:00 - Duración : 01:00**

Revisión y apriete de sensores de detención de pallet en ambas celdas

**Fecha : 31/05/2020 15:00 - Duración : 01:00**

Apriete de guías de outfeeds

**Fecha : 31/05/2020 16:00 - Duración : 01:00**

Revisión de sensores de outfeeds de la solución, alineación de sensores en R2

**Fecha : 31/05/2020 17:00 - Duración : 01:00**

Instalación nuevos deflectores en grippers ambas celdas

**Fecha : 31/05/2020 17:30 - Duración : 00:30**

Revisión instalación pieza para proteger zapatillas (entrada costado)

**Fecha : 31/05/2020 18:00 - Duración : 00:30**

Reparación tapa de polea en gripper 1

**Fecha : 31/05/2020 18:30 - Duración : 00:30**

Evaluación de montaje piezas delantera y traseras en pedestales

**Ficha intervención**

**Ref. : FI2006-0022**

Fecha : 01/06/2020

Código cliente : LFS

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: