

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

Exportadora Los Fiordos Ltda

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)
Puerto Montt

Descripción

MPO 5/7/2020, inicio 9:00 finalización 19:00.

Se cambia bastidor ya que se encuentra oxidadas piezas móviles interiores.
Causado por gotera permanente y humedad en la zona. - Total: 21:30

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 02:00

Revisión de transferencias de la solución.

Piezas agripadas en TRF006, 007 y 001.

Limpieza y lubricación

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 01:00

Limpieza y lubricación empujadores 1,2 y 3

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 01:00

Revisión y lubricación de grippers

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 00:30

Revisión conexión barrera seguridad outfeed 1

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 00:15

Limpieza paño seco barreras de seguridad

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 00:30

Revisión cableado (ruteo) robots

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 02:00

Conexión gateway a UPS, tablero celda 1

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 00:30

Alineación sensores de la solución

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 01:00

Revisión circuito de seguridad dispensador de pallets (para integrar a sistema de seguridad, solicitado por operadores)

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 08:00

Rigidización de pedestales robots

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 00:30

Programación nuevo sensor de salida pallets (outfeed 8)

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 00:30

Aumentar velocidad de traspaso TRF001

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 01:00

Reparación circuito seguridad transporte general (circuito abierto en contactor de seguridad)

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 01:00

Cambio bastidor completo TRF007

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 00:15

Entrega de paletas de repuesto a contratista para mecanización (rebajar 2 mm)

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 00:30

Revisión carros, cadena portacable, protección.

Fecha : 05/07/2020 00:00 - Duración : 01:00

Ficha intervención

Ref. : FI2007-0024

Fecha : 06/07/2020

Código cliente : LFS

lunes 06/07/2020: Revisión vibración pedestales de robots post rigidización de pedestal. Se observa en funcionamiento, no se aprecia vibración quedando solucionado este tema, en ambos robots.

Nombre y firma del participante:



Nombre y firma del cliente:

